

INNOVATIONSWERKSTATT FÜR MENSCHEN, WISSEN UND TECHNOLOGIE

QUICK START WIG SCHWEISSGERÄTE

- 1. Gerät auf Beschädigung prüfen
- 2. Schweiß Gerät einschalten
- 3. Gas aufdrehen
- 4. Gas Durchflußmenge wenn nicht eingestellt einstellen
 - a. Zwischen 5l/min 10l/min
- 5. Masse Kabel am Werkstück festklemmen
- 6. Stromstärke (A) einstellen
 - a. ~30A-40A pro mm Materialstärke
- 7. Auswahl 2 Takt oder 4 Takt
- 8. Nach dem Arbeiten immer Gas abdrehen und aus dem Schlauchpaket ablassen und Arbeitsplatz und Gerät reinigen
 - a. (Brenner + Gas Symbol am Bedienpanel)







Gas aufdrehen



Durchflussmenge einstellen



KEINESFALLS aufdrehen