



## 1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für den sicheren Umgang mit der Koordinatenmessmaschine Mitutoyo Crysta Apex 544.

## 2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Quetschgefahr durch bewegte Maschinenteile.



## 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Das Arbeitsmittel darf nur nach erfolgter nachweislicher Unterweisung in Betrieb genommen werden. Eine missbräuchliche Verwendung ist verboten.
- Das Arbeitsmittel ist bestimmungsgemäß zu verwenden.
- Vor Arbeitsbeginn ist das Arbeitsgerät auf betriebssicheren Zustand überprüfen.
- Defekte Arbeitsmittel dürfen nicht verwendet werden und sind der GRAND GARAGE zu melden.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur an stillstehenden Arbeitsmitteln durchgeführt werden – Hauptschalter ausschalten bzw. Netzstecker ziehen.
- Das Reinigen mit Druckluft ist verboten.
- Die Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht entfernt werden oder außer Funktion gesetzt werden.
- **Sicherheitsschuhe der Kategorie S1 verwenden (Mindestanforderung).**
- Auf sichere Aufspannung des Werkstückes achten.

## 4. Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen und Auffälligkeiten das Arbeitsmittel abschalten und die Mitarbeiter des GRAND GARAGE informieren.

## 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- Ruhe bewahren
- Alarmieren - Unfall melden
- Die Unfallstelle sichern
- Erste Hilfe Maßnahmen einleiten

**Notruf:144**

## 6. Instandhaltung

- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Vor Wiederfreigabe auf ordentliche Funktion und Sicherheit kontrollieren