



Stand: 10/2021

1. ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für den sicheren Umgang mit der Schwenkbiegemaschine Schröder ASK II.

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Schnittgefahr an scharfen Metallteilen.
- Gefahr durch herabfallende Teile.
- Quetschgefahr durch Werkstück.
- Quetschgefahr durch Werkzeug.
- Quetschgefahr zwischen Werkstück und Maschine.

3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Das Arbeitsmittel darf nur nach erfolgter nachweislicher Unterweisung in Betrieb genommen werden.
- Eine missbräuchliche Verwendung ist verboten.
- Das Arbeitsmittel ist bestimmungsgemäß zu verwenden.
- Vor Arbeitsbeginn ist das Arbeitsgerät auf betriebssicheren Zustand überprüfen.
- Defekte Arbeitsmittel dürfen nicht verwendet werden und sind der GRAND GARAGE zu melden.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden (Handschuhe, Stahlkappenschuhe, Sicherheitsgläser).
- Beim Arbeiten auf sicherem Stand achten – keine unergonomischen Körperhaltungen einnehmen
- Sicherheitsschuhe der Kategorie S1 verwenden (Mindestanforderung).
- Die Schutzabdeckungen und Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht abmontiert oder außer Funktion gesetzt werden.
- Das Reinigen mit Druckluft ist verboten.
- Nur alleine an Maschine arbeiten, keine zweite Person soll Hände im Gefahrenbereich haben.
- Scharfe Werkstückkanten entgraten.
- Niemals in das Werkzeug greifen.

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Auffälligkeiten das Arbeitsmittel nicht mehr benützen und Mitarbeiter der GRAND GARAGE informieren.

5. VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE



Notruf:144

- Ruhe bewahren
- Die Unfallstelle sichern
- Alarmieren - Unfall melden (Notruf über eigenes Handy absetzen)
- Erste Hilfe Maßnahmen einleiten

Der nächste Erste-Hilfe-Kasten befindet sich vor dem Host-Büro OG1.
Weiterer Erste-Hilfe-Kasten im Küchenbereich / der Lounge.